



IGLESIAS SERVIZI S.R.L.
Sede Legale Piazza Municipio 1 09016
Sede Operativa: c/o "Casa Serena" - Corso Colombo 90

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 17 MAGGIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE 30.000 KM E SOSTITUZIONE SENSORE POSIZIONE FRIZIONE DEL VEICOLO FIAT DOBLO'MJT TARGATO FW968PP ALLA DITTA AUTOCOOP SOC.COOP DI IGLESIAS

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamato:

- il verbale di determinazione dell'Amministratore Unico n. 6 del 15 giugno 2017, di attribuzione dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Sig. Andrea Siotto responsabile di cantiere, organizzazione dei lavori e gestione delle risorse umane del ramo tecnico;

premessi che :

- la Società Iglesias Servizi srl è affidataria da parte del Comune di Iglesias del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, viabilità e assistenza alle attività di pubblico spettacolo, custodia e manutenzione del cimitero comunale" e di "manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino e dei siti minerari ;

ravvisata la necessità rappresentata dal Responsabile del settore tecnico di eseguire urgenti e improcrastinabili servizi di manutenzione sul veicolo Fiat Doblo'mjt targato FW968PP in dotazione al parco auto della Società, che consistono nella sostituzione sensore posizione frizione e nel tagliando di manutenzione 30.000 Km, necessari a garantire il corretto svolgimento dei suddetto servizio;

visto:

- l'art. 32 comma 2 del D. d.lgs. n. 50/2016 che prevede, "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo



IGLESIAS SERVIZI S.R.L.
Sede Legale Piazza Municipio 1 09016
Sede Operativa: c/o "Casa Serena" - Corso Colombo 90

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

considerato che:

- si rende assolutamente necessario procedere all'esecuzione del tagliando e alla sostituzione del sensore posizione frizione sul veicolo Fiat Doblo' mjt targato FW968PP
- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- la suindicata spesa è inferiore all'importo di euro 5.000,00 per cui non è necessario procedere all'acquisto tramite strumenti telematici così come disposto dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- è stato acquisito n. 1 preventivo di spesa dalla ditta Autocoop Soc. Coop di Iglesias che offre quanto richiesto al prezzo di € 247,22 + IVA
- il preventivo della ditta risulta in linea con i prezzi di mercato ed inoltre è l'unica officina autorizzata Fiat nella nostra sede;

la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z4331A6A38

PROPONE

Di affidare e liquidare a prestazione avvenuta alla ditta Autocoop Soc. Coop. avente sede legale in Località Sa Stoa -09016 Iglesias, l'esecuzione del tagliando sostituzione del sensore posizione frizione sul veicolo Fiat Doblò mjt targato FW968PP, per una spesa complessiva di euro 247,22 + IVA

Iglesias, 17 maggio 2021

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Siotto



IGLESIAS SERVIZI S.R.L.
Sede Legale Piazza Municipio 1 09016
Sede Operativa: c/o "Casa Serena" - Corso Colombo 90

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista:

- la proposta del Responsabile Unico del Procedimento relativa all' affidamento e liquidazione del servizio di manutenzione del veicolo Fiat Doblo'mjt targato FW968PP alla ditta Autocoop Soc. Coop di Iglesias al prezzo di € 247,22 +IVA

DETERMINA

Visto:

- Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento ad affidare e liquidare a prestazione avvenuta alla ditta Autocoop Soc. Coop di Iglesias. al prezzo di € 247,22 + IVA

Iglesias, 17 maggio 2021



L'Amministratore Unico

Dott. Andrea Testa